

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Chilayo, distrito de José Leonardo Ortiz
Proyecto: Vista Alegre
Propietario: Maria Natali Lluen Sorrame
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: Mz I' - Lot 09
Reclamo Nro: VAL-PU-2025-033
Fecha: 08/04/2025
Reclamo del cliente: Filtración en lavamanos de baño.

INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	* Persona que atendió: Violeta Adrianzen Soto, constaba con correo poder * Se analiza/inspecciona punto de salida en lavabo para agua (Fuga)
Fecha y hora inicio:	08/04/2025 11:45 am
Hora término:	12:00 pm (medio día).
Comentario:	* Fecha de entrega de vivienda: 08/07/2024. * Se dejó correr agua por 5 minutos donde se verifica fuga de agua en el punto de unión entre la trampa y el tubo 2" p/diámetro del lavabo, se toma registro fotográfico de lo inspeccionado.

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviará una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.


Post Venta Constructora GALILEA

Violeta Adrianzen S
Propietario